


WE'RE DEVELOPING, PRODUCING AND SELLING PREMIUM REFILL INK | MADE IN GERMANY!



ARICI INKJET | OWNER AYSE ARICI | KÜFERSTR 15 | 73257 KÖNGEN | GERMANY

HP932-933, 951-951, 953, 960 DRUCKKOPF REINIGER



1. Führen Sie mit Ihrer Druckersoftware einen Druckkopftest durch, um herauszufinden, welche Farbdruckerdüse die Fehlfunktion verursacht.
2. Entfernen Sie die Tintenpatronen; Trennen Sie jetzt den Drucker von der Steckdose, der Strom wurde abgeschaltet, sodass Sie jetzt den Patronenträger auf seinen Führungsschienen verschieben können, schneiden Sie einen Streifen Löschpapier oder Küchentuch ab und legen Sie ihn unter den Patronenträger, um überschüssige Flüssigkeit aufzusaugen und Tinte.
3. Führen Sie die Spritzendüse in den mitgelieferten Silikonschlauch ein, je nach Modell müssen Sie möglicherweise den Silikonschlauch mit kleinerem Durchmesser für einen engeren Sitz verwenden, füllen Sie nun die 20-ml-Spritze mit Reinigungsflüssigkeit und platzieren Sie das Ende des Schlauchs über jedem Kartuscheneinlass Nippel der nicht bestandenen Testfarben und drücken Sie vorsichtig auf den Kolben der Spritze, um 2,5 ml Reinigungsflüssigkeit freizusetzen, lassen Sie die Flüssigkeit 1 Stunde lang im Druckkopf. Dies sollte ausreichen, damit die Flüssigkeit die Tintenkolloide in den Tintenreservoirs auflösen kann Zünddüsen.
4. Entfernen Sie das saugfähige Material und beseitigen Sie jegliche Unordnung mit einem weiteren Küchentuch, bringen Sie den Patronenträger wieder in seine normale Position und schalten Sie den Drucker wieder ein und setzen Sie Ihre Tintenpatronen ein, schließen Sie den Deckel und warten Sie, bis der Drucker seinen Ladezyklus durchlaufen hat .
5. Versuchen Sie einmal, den Druckkopf mit Ihrer normalen Druckersoftware zu reinigen, um restliche Reinigungsflüssigkeit aus den Tintenreservoirs und Ausstoßdüsen zu entfernen.
6. Drucken Sie nun 3-4 A4-Vollfarbdrucke mit hoher Auflösung aus. Wenn die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind, führen Sie eine Testseite durch und finden Sie die Farbe, die die Fehlfunktion verursacht, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn der Druckkopf nicht sauber wird, feuert der Druckkopf möglicherweise falsch und hat einen schwerwiegenden Fehler und muss ersetzt werden.
7. Wenn Sie auch Tintenpatronen nachfüllen, können Sie dieses Verfahren der Druckkopfreinigung verwenden: Füllen Sie die Patrone teilweise mit 3 ml Reinigungsflüssigkeit und lassen Sie sie 1 Stunde lang im Drucker ruhen, dann führen Sie die Druckkopfreinigungssoftware zweimal aus spült die restliche Reinigungsflüssigkeit aus den Tintenreservoirs; Befüllen Sie nun die Patronen mit Tinte und drucken Sie 3-4 hochauflösende Vollfarbdrucke. Wenn der Druckkopf nicht sauber wird, feuert der Druckkopf möglicherweise falsch und hat einen schwerwiegenden Fehler und muss ersetzt werden.

Achtung: Reinigungsflüssigkeit außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, bei Verschlucken einen Arzt aufsuchen, Kontakt mit Augen und Haut vermeiden, bei Kontakt mit reichlich sauberem Wasser abspülen.

Befüllen Sie Ihre Tintenpatronen immer nur auf einer Unterlage und halten Sie ein feuchtes Tuch bereit, um mögliche Verunreinigungen sofort zu beseitigen. Die Spritzen und Tinten sollten nicht dem Zugriff von Kindern ausgesetzt sein. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße oder falsche Befüllung erfolgen, wird keine Haftung übernommen. Das Nachfüllen der Druckerpatronen erfolgt auf eigenes Risiko.

Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen, die auf dieser Website verwendet werden, sind Eigentum Ihrer rechtmäßigen Eigentümer. Sie dienen hier nur der Beschreibung bzw. der Identifikation der jeweiligen Firmen, Produkte und Dienstleistungen. Alle Markennamen, Warenzeichen und Produktbezeichnungen dienen ausschließlich zur Kompatibilitätsanzeige und stehen in keiner Verbindung zu den Originalprodukten der jeweiligen Hersteller.

ARICI GROUP, DRUCKERPATRONENTANKSTELLEN ist mit den Patronen-Herstellern nicht verbunden, die Patronenhersteller haben die hier beschriebenen Verfahren nicht autorisiert, die Patronenhersteller haben auch die Verwendung unserer Tinte nicht autorisiert. Durch den Einsatz obiger Verfahren verlieren Sie mit Sicherheit Gewährleistungsansprüche auf Tintenpatronen.